



ITEM NO.	PART NUMBER	Description	QTY.
1	SØ18	Hjulramme	1
2	SØ19	Bremsestang	1
3	SKA28-1	Medbringer bremse	2
4	BL1-400-02	Søjlemotor MOT-61	1
5	BL1-400-V-02	Søjlemotor MOT-61	1
6	SØ15-11	Skærm til røngtenleje	1
7	SØ3-1	Aksel for klods	2
8	L53-H	Glideklods	2
9	SØ21	Topramme røngten	1
10	SØ13	Gavlbojle	2
11	40X40 PROP	Plastprop 40x40	4
12	Pedal-højre	Bremsepedal	1
13	Pedal-venstre	Bremsepedal	1
14	ALM madras 7	Madras til røntgenleje	1
15	5444-46PJP125R36-34	Hjul ø125	4
16	L45	Plast bøsning ø16-20	2
17	DIN 912 M10 x 20 --- 20N		2
18	Hexagon Nut ISO 4034 - M10 - N		2
19	SØ3	Top plade til søjle	2
20	L-3000-50-ST	Hjul holder støbt	4
21	L42-20	Bremsestang til pedal	1
22	RB21S	ø21 prop sort til hjulramme	2
23	L42-10	Bremsestang L=580	1
24	SØ20-5	Dækplade for scan leje	1
25	Fenderhjul 100		4
26	ø32 prop	Prop plast ø32	4
27	Circlip DIN 471 - 32 x 1.5		4
28	40X20 PROP	Plast prop	8
29	Lift50-Series	Control box + bat	1
30	L20-21	Madras styr	2

Rev	Date	Description
A	14-03-2023	ny topplade


rehab-care.dk
 Avnvej 10 -7400-Herring Denmark WWW.rehab-care.dk

Scale: 1:10
 Paper: A3
 Sheet 1 of 1

Description: Røntgenleje

Surface treatment: _____ Color: _____
 Drawn By: MG Drawn Date: 11-03-2024
 Weight: 237399,29 State: - ok Material: _____
 Drawing No.: SØ34000 Rev. A
 Tolerances ISO 2768-cl